

年次自主検査記録簿

点検	交換	調整	A	清掃
分解	○修理	△締付	T	給油

No.	装置	点検内容	チック	No.	装置	点検内容	チック
1	PTO	「入り」「切」の作動	✓	14	ブーム	支持ピン、シーブピンの取付状態	✓
		異音	✓			伸ワイヤの緩み、摩耗、素線切れ腐食、給油 (4段~6段)	✓
		油もれ	✓			縮ワイヤの緩み	✓
2	プロペラシャフト	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓	15	ワイヤロープ	取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓
		スライイン、十字軸、ポンプフランジのガタ	✓			仕様 (長さ、太さ)	✓
		給油	✓			摩耗、素線切れ、形くずれ、キンク、腐食、給油	✓
3	作動油タンク	取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓	16	高圧配管	ワイヤソケットへの緊結、端末のクリップ止め	✓
		作動油の油量	✓			ワイヤソケットの変形、き裂	✓
		汚れ、劣化	✓			ドラムへの緊結、乱巻、よじれ	✓
4	油圧ポンプ	油もれ	✓			支持ピンの取付部状態、ボルトの緩み、脱落	✓
		エアブリーザ、サクションフィルタの汚れ、損傷	✓			継手部の油もれ	✓
		作動状態、異音	✓			配管の支持状態	✓
5	コントロールバルブ	油もれ	✓			油圧ホース	✓
		各レバーの操作具合、変形、き裂	✓			損傷、老化、き裂、ねじれ	✓
		ノブ脱落、ステッカのはがれ、劣化	✓			口金部の油もれ	✓
6	アウトリガ	油もれ	✓	17	フック	サクションホース	✓
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓			フックの摩耗、変形、回転、給油	✓
		リリーフ弁の設定圧	✓			シーブの損傷、摩耗、回転、給油	✓
7	スイベルジョイント	作動状態、横張出しつッパの効き	✓			外れ止めの作動、変形、損傷	✓
		格納、張出時のストッパピンの効き、ピンの変形	✓			フック格納ローラの回転具合、ローラ取付ブラケット変形	✓
		インナーボックスの変形、き裂	✓			取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓
8	ホイストウインチ	キャッチャの損傷	✓	18	油圧荷重計	作動状態、油もれ、損傷	✓
		油圧シリンダの油もれ	✓			作動状態	✓
		油圧シリンダの自然沈下	✓			指針の脱落、銘板の損傷	✓
9	旋回装置	ロッドの損傷、変形、打こん	✓			作動状態、警報検出スイッチ、警音の具合	✓
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓			コードリール巻取り具合、コードの損傷、断線	✓
		油もれ	✓			ウエイト、吊りワイヤーの損傷	✓
10	デリックシリソダ	スリップリングの導通、配線の損傷、取付状態	✓			配線の損傷、接続端子の腐食	✓
		ストッパプレート取付ボルトの緩み、プレートの変形	✓			作動状態	✓
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓			配線の損傷、接続端子の腐食	✓
11	テシリソダ	作動状態、異音	✓			取付状態	✓
		減速機の油量、汚れ、油もれ、エアブリーザの損傷	✓			作動状態、警音の具合	✓
		ターンテーブルの作動状態、異音、給油	✓			配線の損傷、接続端子の腐食	✓
12	ベース	油圧シリンダの作動状態、ロッドの損傷、油もれ(UR100・200系)	✓			取付状態	✓
		支持ピンの取付状態、ボス、ギヤの給油(UR100・200系)	✓			銘板の取付状態、損傷、劣化	✓
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓			補強板溶接部のき裂	✓
13	コラム	作動状態	✓			曲り、変形、き裂	✓
		ロッドの損傷	✓			つぶれ止め取付状態、変形	✓
		油もれ	✓			定格荷重の最大値をつり、つり上げ能力、ブレーキ能力	✓
14	ブーム	油圧シリンダの自然沈下	✓	25	荷重試験	” デリックシリンダの自然沈下	✓
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓			” アウトリガシリンダの自然沈下	✓
		作動状態	✓			最長ブーム、最大角度で定格荷重をつり、吊り荷の自然降下	✓
15	リモコン	減速機の油量、汚れ、油もれ、エアブリーザの損傷	✓			定格荷重をつり、旋回能力	✓
		ターンテーブルの作動状態、異音、給油	✓			機械各部の異常	✓
		油圧シリンダの作動状態、ロッドの損傷、油もれ(UR100・200系)	✓	OP	リモコン	作動状態 (遠隔操作器のスイッチ、レバー)	✓
16	ラジコン	支持ピンの取付状態、ボス、ギヤの給油(UR100・200系)	✓			配線の損傷、ケーブルの被覆傷、ねじれ	✓
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓			接続端子の腐食、劣化、緩み	✓
		作動状態	✓			アクセルシリンダ及び配管部の油もれ	✓
17	コラム	ロッドの損傷 (UR100系)	✓	26	ドームフリー	各電磁弁の作動状態、油もれ	✓
		油もれ (UR100系)	✓			作動状態 (送信機のスイッチ、レバー)、電池	✓
		支持ピンの取付状態、スナップリングの脱落	✓			送・受信アンテナの取付状態	✓
18	ベース	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓			送信機のケース状態	✓
		き裂、変形	✓			ケーブルの接続状態、緩み	✓
		架装ベースの変形、き裂	✓			ケーブル接続コネクタの汚れ、腐食	✓
19	クレーン	クレーン本体取付ボルト、ナットの緩み、脱落	✓			配線、ケーブルの損傷、劣化	✓
		き裂、変形	✓	27	リモコン	作動状態、異音	✓
		ターンテーブル取付ボルトの緩み	✓			ブレーキシューの調整、摩耗、給油	✓
20	コラム	作動状態 (伸縮)、給油	✓			ドームの変形、き裂	✓
		変形、き裂、摺動板の摩耗	✓			クラッチシリンダの作動状態、油もれ	✓
		シーブの損傷、摩耗、回転、給油	✓			取付部のボルト、ナット、ロックナットの緩み、脱落	✓

実施年月日	令和4年8月20日	登録番号	岩手100セ2926
御使用者名	(株)マリハ統合計画	型式	TM-ZE304HR
御住所	岩手県二戸市福岡字長塚11-1	製番	KA7477
サービス工場名	丸運自動車工業株式会社	盛岡工場	高車業社印

小型移動式クレーン 年次自主検査記録簿					処置方法							
使用事業者名 (御使用者名)	(株)マツハ統合計画				点検	✓	交換	✗	調整	A	清掃	C
					分解	○	修理	△	締付	T	給油	L
クレーン型式 TM-ZE304HR	製造番号 KA7477	吊り上げ荷重 2.93トン	年次点検ステッカNo.	01841								
検査実施日 平成 4年 8月 20日	納入日 平成 年 月 日	車両登録番号 岩手100セ2926										
特記事項												
<ul style="list-style-type: none"> ・ 別紙の通り点検いたしました。 ・ 各部 ガスアップを行いました。 ・ オートリガロック機能の調整を行いました。 												
<p>今後も安全作業にごお願いします。</p>												
検査実施工場名						検査実施者氏名						
<p>〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割269番地 丸運自動車工業株式会社盛岡工場 TEL 019-697-7000 FAX 019-697-7291</p>						<p>川村 正印</p>						
						<p>認定証番号 岩手第932号</p>						

3年間保存して下さい。

④事業者控