

作業依頼書



3年間保存

□ フックロール点検整備記録表
 メンテナンス契約車両用
 1年 1ヶ月点検

事業所	東北 事業所		
実施予定日	2022年 6月 14日		
契約No	KT12106004		
初年度	H18-1	走行km	417882 km
架装型式	RL-4B	製造No	00000012
登録番号	岩手100す2998	車体番号	10810
車名	日産D	機種	
サービス担当	神山 李空		

お客様	マツハ総合計画
お客様住所	岩手県二戸市福岡字長塚11-1 TEL 0195-25-5252 FAX 0195-23-0234
車両管理者	(印)

注：点検の詳細はサービスマニュアル、及び取扱説明書を参照してください。

■ 標準点検内容

点検部位	点検内容	結果	点検内容
駆動関係	ドライブシャフトの振れ	✓	
	ユニバーサルジョイントのガタ	✓	
	スプライン回転方向のガタ	✓	
	フランジヨーク取付ボルトの緩み	✓	
油圧関係	油圧ポンプ	✓	
		異音	✓
		ポンプ出力軸とフランジヨークの緩み	✓
		ポンプ取付ボルトの緩み	✓
		油漏れ、にじみ	✓
	油圧バルブ	✓	
		異音	✓
		バルブ取付ボルトの緩み	✓
		油漏れ、にじみ	✓
	シリンダ	✓	
	異音	✓	
	作動時のしゃくり	✓	
	油漏れ、にじみ	✓	
	シリンダロッドの傷、変形	✓	
配管系統	ゴムホースの損傷、干渉	✓	
	配管の油漏れ、にじみ	✓	全済
	配管継手部の緩み	✓	
	固縛部の緩み	✓	
	作動油 (注記2)	✗	
	オイル、サクシジョンフィルタ (注記2)	✗	
スイッチ ・ラジコン送信機 ・トルクスイッチ (オプション)	✓		
スイッチの作動具合	✓		
損傷、ネジの緩み	✓		
電気関係	パイロットランプ	✓	
		ランプの点灯	✓
	近接スイッチ	近接スイッチの作動具合	✓
		スイッチ本体の損傷、変形	✓
		検知ランプの点灯	✓
		コードの損傷、変形、干渉	✓
		取付ボルトの緩み	✓
	傾斜センサ	傾斜センサの作動具合	-
		センサ本体の損傷、変形	-
		コードの損傷、変形、干渉	-
		取付ボルトの緩み	-
	コントローラ・ラジコン受信機	コントローラ・ラジコン受信機の作動不具合	-
		検知ランプの点灯	-
		コードの損傷、変形、干渉	-
取付ボルトの緩み		-	
配線	内部の防水性、腐食	-	
	配線の損傷、干渉	✓	
	コネクタ、ターミナル類の緩み	✓	
	配線の腐食	✓	
構造関係	フックアーム リフトアーム (ミドルフレーム)	✓	
		フックの摩耗、損傷、変形 (注記1)	✓
		ピン類のガタ	✓
	ダンパアーム (リヤフレーム)	✓	
		コンテナロックブラケットの摩耗、損傷	✓
		ピン類のガタ	✓
アームロック	アームロックフックの遊び (注記1)	✓	
	連結ロッド、リンクの摩耗、損傷 (注記1)	✓	
	連結ロッド、フックの損傷、変形	✓	

作業依頼書



3年間保存

□ フックロール点検整備記録表
 メンテナンス契約車両用
 1年 1ヶ月点検

事業所	東北 事業所
実施予定日	2022年 6月 14日
契約No	KT12106004

点検部位	点検内容	結果	点検内容
ガイドローラ	ローラの摩耗、損傷、変形	✓	
	ピン類のガタ	✓	
ボデーガイド	ボデーガイドの摩耗、損傷、変形	✓	
その他	サブフレーム固縛ボルトの緩み	✓	
	機装品取付ボルトの緩み	✓	
	ウェアプレートの摩耗、損傷	✓	
	安全棒及び受け部の損傷、変形	✓	
	各部給脂(注記2)	✓	↳
スベアタイヤキャリア	タイヤの異常な傾きや緩みの有無	✓	
	キャリア取付ボルトの緩みの有無	✓	
	各部の緩み・摩耗・損傷・変形・亀裂 腐食の有無	✓	
ツールボックス (物入れ) キャブ後シート台	取付ボルトの緩みの有無	✓	
	損傷・変形・亀裂・腐食の有無	✓	
作動	脱着工程作動確認(異音、ガタツキ、作動不具合等)	✓	
	ダンプ工程作動確認(異音、ガタツキ、作動不具合等)	✓	
コンテナ	リフトバー		
	テールゲート(ゲート)		
	リフトバーの摩耗(注記1)	—	
	リフトバーの損傷、変形(注記1)	—	
	テールゲートヒンジの損傷、変形	—	
	テールゲートロック金具の損傷、変形	—	
	各部給脂(注記2)	—	

注記1. フック部、アームロック部、コンテナリフトバー部の交換基準は、取扱説明書にしたがって行ってください。

注記2. 作動油の交換、フィルタ交換、各部の給脂に関しては、取扱説明書にしたがって行ってください。

その他の点検箇所、不具合内容及び処置を記入(有償・無償の区分を記入)

有償・無償	内 容	結果	有償・無償	内 容	結果
	オイル 30L.	✓			
	エレメント	✓		※ キャブ、サブフレーム腐食	

- 備考 ※1 この表に定めるものの他、道路運送車両法に基づく点検整備を励行すること。
 ※2 道路運送車両法により、本点検表に掲げる事項の全部又は一部の定期点検を行った時は、その限度において同定期点検を省略して差しつかえないものである。
 ※3 検査結果は下の各記号により記入し詳細を要するものについては「その他点検箇所、不具合内容及び処置」欄に記入すること。
 ※4 この点検は、計量器の取付状態を確認するものです。測定精度を検査する場合は別途見積となります。

■ メンテナンス契約内容

1	12ヶ月年次点検(作動油交換含む)
2	オイルフィルタ交換
3	作動油交換
4	消耗備品(グリス他)
5	
6	
7	
8	
9	
10	

■ 点検記号

良	レ	清掃	C	取替	×
修理	△	欠品	欠	分解	W
締付	T	調整	A	給油	L

■ 委託サービス工場名

点検実施 サービス工場	大坪 一雄 極東開発工業株式会社
点検実施者	
点検日	2022年 6月 11日
JABIA ステッカー番号	GA015488