


作業依頼書



3年間保存

□ フックロール点検整備記録表

1年 7月点検

事業所			
実施予定日	年	月	日
契約No			
初年度	R3.3	走行km	68465 km
架装型式	JM10-53X		
製造No	20H070026M		
登録番号	若手100は8082		
車体番号	CYX770M-7001135		
車名	いすゞ		
機種	フックロール		
サービス担当			

お客様	(株) マッハ総合計画		
お客様住所	二戸市福岡字長塚 11-1		
	TEL 0195-25-5252 FAX		
車両管理者	山 徳 利 弘 (印)		

注：点検の詳細はサービスマニュアル、及び取扱説明書を参照してください。

■ 標準点検内容

点検部位		点検内容	結果	点検内容
駆動関係	ドライブシャフト	ドライブシャフトの振れ	✓	
		ユニバーサルジョイントのガタ	✓	
		スプライン回転方向のガタ	✓	
		フランジヨーク取付ボルトの緩み	✓	
油圧関係	油圧ポンプ	異音	✓	
		ポンプ出力軸とフランジヨークの緩み	✓	
		ポンプ取付ボルトの緩み	✓	
		油漏れ、にじみ	✓	
	油圧バルブ	異音	✓	
		バルブ取付ボルトの緩み	✓	
		油漏れ、にじみ	✓	
	シリンダ	異音	✓	
		作動時のしゃくり	✓	
		油漏れ、にじみ	✓	
	配管系統	シリンダロッドの傷、変形	✓	
		ゴムホースの損傷、干渉	✓	
配管の油漏れ、にじみ		✓		
配管継手部の緩み		✓		
固定部の緩み		✓		
作動油 (注記2)		✓		
スイッチ・ラジコン送信機・トグルスイッチ (オプション)	リターン、サクションフィルタ (注記2)	✓		
	スイッチの作動具合	—		
電気関係	パイロットランプ	損傷、ネジの緩み	—	
		ランプの点灯	✓	
	近接スイッチ	近接スイッチの作動具合	✓	
		スイッチ本体の損傷、変形	✓	
		検知ランプの点灯	✓	
		コードの損傷、変形、干渉	✓	
		取付ボルトの緩み	✓	
	傾斜センサ	傾斜センサの作動具合	✓	
		センサ本体の損傷、変形	✓	
		コードの損傷、変形、干渉	✓	
	コントローラ・ラジコン受信機	取付ボルトの緩み	✓	
		コントローラ・ラジコン受信機の作動不具合	✓	
検知ランプの点灯		✓		
コードの損傷、変形、干渉		✓		
配線	取付ボルトの緩み	✓		
	内部の防水性、腐食	✓		
	配線の損傷、干渉	✓		
構造関係	フックアーム リフトアーム (ミドルフレーム)	コネクタ、ターミナル類の緩み	✓	
		配線の腐食	✓	
	ダンパアーム (リヤフレーム)	フックの摩耗、損傷、変形 (注記1)	✓	
		ピン類のガタ	✓	
	アームロック	コンテナロックブラケットの摩耗、損傷	✓	
		ピン類のガタ	✓	
	アームロックフックの遊び (注記1)	✓		
	連結ロッド、リンクの摩耗、損傷 (注記1)	✓		
	連結ロッド、フックの損傷、変形	✓		

作業依頼書



3年間保存

□ フックロール 点検整備記録表

1年 月点検

事業所	:
実施予定日	
契約No	

点検部位	点検内容	結果	点検内容
ガイドローラ	ローラの摩耗、損傷、変形	✓	
	ピン類のガタ	✓	
ボデーガイド	ボデーガイドの摩耗、損傷、変形	✓	
	サブフレーム固縛ボルトの緩み	✓	
その他	臓装品取付ボルトの緩み	✓	
	ウェアプレートの摩耗、損傷	✓	
	安全棒及び受け部の損傷、変形	✓	
	各部給脂 (注記2)	✓	
スベアタイヤキャリア	タイヤの異常な傾きや緩みの有無	✓	
	キャリア取付ボルトの緩みの有無	✓	
	各部の緩み・摩耗・損傷・変形・亀裂・腐食の有無	✓	
ツールボックス (物入れ) キャブ後シート台	取付ボルトの緩みの有無	✓	
	損傷・変形・亀裂・腐食の有無	✓	
作動	脱着工程作動確認 (異音、ガタツキ、作動不具合等)	✓	
	ダンプ工程作動確認 (異音、ガタツキ、作動不具合等)	✓	
コンテナ	リフトバーの摩耗 (注記1)	—	
	リフトバーの損傷、変形 (注記1)	—	
	テールゲートヒンジの損傷、変形	—	
	テールゲートロック金具の損傷、変形	—	
	各部給脂 (注記2)	—	

注記1. フック部、アームロック部、コンテナリフトバー部の交換基準は、取扱説明書にしたがって行ってください。

注記2. 作動油の交換、フィルタ交換、各部の給脂に関しては、取扱説明書にしたがって行ってください。

その他の点検箇所、不具合内容及び処置を記入 (有償・無償の区分を記入)

有償・無償	内容	結果	有償・無償	内容	結果

- 備考 ※1 この表に定めるものの他、道路運送車両法に基づく点検整備を励行すること。
 ※2 道路運送車両法により、本点検表に掲げる事項の全部又は一部の定期点検を行った時は、その限度において同定期点検を省略して差しつかえないものである。
 ※3 検査結果は下の各記号により記入し詳細を要するものについては「その他点検箇所、不具合内容及び処置」欄に記入すること。
 ※4 この点検は、計量器の取付状態を確認するものです。測定精度を検査する場合は別途見積となります。

■ メンテナンス契約内容

1	12ヶ月年次点検 (作動油交換含む)
2	オイルフィルタ交換
3	作動油交換
4	消耗備品 (グリス他)
5	
6	
7	
8	
9	
10	

■ 点検記号

良	レ	清掃	C	取替	×
修理	△	欠品	欠	分解	W
締付	T	調整	A	給油	L

■ 委託サービス工場名

点検実施サービス工場	宮城自動車工業(株) 盛岡工場
点検実施者	石川 隼
点検日	2022年6月21日
JABIA スタッカー番号	GA013595